

# BALANZA VAKERO - Modelo VK 100



## DESCRIPCION GENERAL:

Este indicador proporciona una solución compacta y flexible, para una variedad de necesidades de pesaje.

Gabinete en ABS + PBT , IP 67.

Gran pantalla LCD ( 1,35") que puede garantizar una lectura clara desde cualquier lado, perfecta para uso en interiores o exteriores.

Distintos calibres pesaje: KGS, LB.

Pesaje modo Fino ( 50 Grs)

Temperatura funcionamiento: -10°C a + 40° C

Nota: conectores de tapa azul no estan operativas para este modelo.

**Largo Barra: 100 cms**

**Capacidad: 2,000 Kgs**

Estabilizador Peso ( **STABLE**)

**Batería interna incluida.**

**Indicador estado carga de Batería.**

## PUESTA EN FUNCIONAMIENTO INICIAL:

ENCENDER CON TECLA - **ON /ESC**




SI COLOCA UNA "PLATAFORMA o PISO", DESTARAR LA BALANZA.

LA BALANZA QUEDA EN "0", LISTA PARA PESAR.



UNA VEZ INGRESADO EL ANIMAL, ESPERAR UNOS SEGUNDOS, PARA QUE ESTABILICE EL PESO Y APAREZCA LA " **FLECHA** " EN " **STABLE** ":





APAGADO



ENCENDIDO / ESCAPE (ATRÁS)



HORA ( DEJAR PRESIONADO , 3s PARA VER HORA)



UNIDAD PESAJE (KGS/LBS)  
PRESIONAR 3s Y CAMBIAR A KGS o LBS



INDICADOR DE NUMERO DE PESADAS ACUMULADAS  
( n1 , n2, n3 .....)



TARA



CERO - (VUELVE A "0" LA BALANZA.)

## CONEXIONES EN MONITOR :



CARGADOR 220 V / 12 V

BARRAS

**TERKO**  
ALAMBRADO ELÉCTRICO & BOMBEO SOLAR  
Dividir para multiplicar®